XEAST□□□□□□Thermo□□□□□□□□□□□XE-913

● SPECIFICATION

XEAST®

□□&□□□□□□□□□□□

XEAST®

XEAST®
27.0 °C
%RH
64.5
HOLD
MIN MAX
MODE
XE-913
Humidity & Temp. Meter

XEAST®

Applications

Meter description

①. Temperature and humidity sensor

②. Color LCD display

③. Hold button

④. Power on/off button

⑤. MAX/MIN button

⑥. Mode selection button

⑦. Battery cover

⑧. Nameplate



LCD display description

①. Data hold Icon

②. Auto power off Icon

③. Temperature reading

④. Dew point temperature units icon

⑤. Wet bulb temperature units icon

⑥. Humidity reading

⑦. Humidity unit icon

⑧. Temperature unit icon

⑨. low battery Icon

⑩. MAX/MIN

Terms of Trade

1□□□□□□□□□□□T / T□L / C□Paypal□MoneyGram□Western Union□
□□□30□□□□□□70□□□□
2□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DHL□TNT□UPS□FEDEX□EMS□SPSR□139□□□□□□□□□□

3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Company Informations

1□0.1□0.1□□