XEAST 2019 Мини Дешевая Цена Завода Цифровой Свет Люкс Люкс Метр Световой Тестер Интенсивности Света XE-912

SPECIFICATION

Этот экспонометр предназначен для удовлетворения требований к измерениям инженеров по безопасности, здравоохранения, офисов промышленной безопасности и контроля качества света в различных средах, таких как фабрика, школа, строительство и т. Д.

дисплей	4-значный цветной ЖК-дисплей
Диапазон измерения	0 Lux ~ 200K Lux, 0Fc ~ 20KFc
разрешение	& Lt; 1000: 0,1; & Gt; 1000: 1
Спектральный отклик	CIE фотопик (кривая отклика человеческого глаза CIE)
Индикация превышения диапазона	ЖК-дисплей "-OL-" или "-LO-"
Спектральная точность	Функция CIE Vλ (f1 ’6%, f2’ 2%)
точность	± 3% от значения ± 8 дней (& lt; 10000 люкс), ± 4% от значения ± 10 дней (& gt; 10000 люкс)
Скорость выборки	500мс
Фото детектор	Кремниевый фотодиод с фильтром спектрального отклика
Срок службы батареи	не менее 60 часов
Включение / выключение Автоматическое отключение	Счетчик автоматически отключается через 15 минут бездействия в режиме отключения питания автомобиля, доступно отключение автоматического отключения питания.
Условия эксплуатации	Температура: -20 ~ 60 ° C, -4 ℉ ~ 140 ℉; Hunidity: 10% ~ 90RH%
Условия хранения	Температура: -20 ~ 60 ° C, -4 ℉ ~ 140 ℉; Hunidity: 10% ~ 75RH%
Блок питания	3 * 1,5 В "AAA" батареи
Размер (L * W * H)	174,5 * 56 * 30,5
вес	84g

PRODUCT PICTURES

XEAST®

XEAST®

Applications

Meter Description

① Photo detector

② LCD display

③ Hold button

④ Power ON/OFF button

⑤ MAX/MIN button

⑥ Fc/Lux button

⑥ Battery compartment

⑦ Battery Cover

⑧ Nameplate



LCD Display Description

① Hold icon

② Auto power off Icon

③ Temperature readings

④ Light readings

⑤ Illuminance units Icon

⑥ Temperature unit Icon

⑦ Low battery indication

⑧ MAX/MIN icon

Terms of Trade

XEAST®

Company Informations

XEAST®

SALES TEAM
YEAST®
Your Testing Partner
WOKRSHOP