

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Capteurs                              | capteur de pression à deux voies, capteur de température à deux voies |
| Unités de pression                    | KPA, INHg, KgF / cm <sup>2</sup> , PSI, barre                         |
| Unités de vide                        | Torr, mmHg, Micron,%  |
| Source de courant                     | 1,5V piles AA X 4 = 6 V   |
| Pression de mesure                    | pression manométrique   |
| Unités de température                 | , °C  |
| Pression                              | 0 Kpa à 6 Mpa   |
| Réfrigérant                           | 0 Kpa à 4 MPa   |
| Valeur minimum                        | 1Kpa  |
| Précision du capteur                  | ± 0,5%  |
| Limite de surcharge                   | 100bar, 10Mpa   |
| L'utilisation de                      | -20 °C ~ +60  |
| Vie de la batterie                    | plus de 30 heures   |
| Plage de mesure de la température     | -50 °C -150 (-58 -302)  |
| Précision de mesure de la température | <50 °C (+/- 0,1), & gt; 50-100 (+/- 0,2 °C), & gt; 100 (+ / 1)        |







数显表阀

WK-6889







---

## ● TERMS OF TRADE

**XEAST®**

1). Conditions de paiement: Nous acceptons T / T, L / C, Paypal, MoneyGram et Western Union.  
Dépôt de 30% et autre solde de 70% avant expédition.

2) Conditions de livraison:

Cela dépend de la quantité commandée par les clients et de votre demande spéciale. Nous adoptons Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, SME, SPSR, 139 express, etc.), LCL, FCL

3) Les articles seront soigneusement vérifiés avant expédition, et nous mettrons à jour le statut de livraison après l'envoi des marchandises.

---

## ● COMPANY INFORMATION

**XEAST®**



**SALES TEAM**



**WOKRSHOP**

