

# XEAST 2019 Мини Дешевая Цена Завода Цифровой Свет Люкс Люкс Метр Световой Тестер Интенсивности Света XE-912

## ● SPECIFICATION

XEAST®

Этот экспонометр предназначен для удовлетворения требований к измерениям инженеров по безопасности, здравоохранения, офисов промышленной безопасности и контроля качества света в различных средах, таких как фабрика, школа, строительство и т. Д.

дисплей	4-значный цветной ЖК-дисплей
Диапазон измерения	0 Lux ~ 200K Lux, 0Fc ~ 20KFc
разрешение	& Lt; 1000: 0,1; & Gt; 1000: 1
Спектральный отклик	CIE фотопик (кривая отклика человеческого глаза CIE)
Индикация превышения диапазона	ЖК-дисплей "-OL-" или "-LO-"
Спектральная точность	Функция CIE Vλ (f1 '6%, f2' 2%)
точность	± 3% от значения ± 8 дней (& lt; 10000 люкс), ± 4% от значения ± 10 дней (& gt; 10000 люкс)
Скорость выборки	500мс
Фото детектор	Кремниевый фотодиод с фильтром спектрального отклика
Срок службы батареи	не менее 60 часов
Включение / выключение Автоматическое отключение	Счетчик автоматически отключается через 15 минут бездействия в режиме отключения питания автомобиля, доступно отключение автоматического отключения питания.
Условия эксплуатации	Температура: -20 ~ 60 ° C, -4 ° F ~ 140 ° F; Hunidity: 10% ~ 90RH%
Условия хранения	Температура: -20 ~ 60 ° C, -4 ° F ~ 140 ° F; Hunidity: 10% ~ 75RH%
Блок питания	3 * 1,5 В "AAA" батареи
Размер (L * W * H)	174,5 * 56 * 30,5
вес	84g

## ● PRODUCT PICTURES

XEAST®








## Meter Description



- ① Photo detector
- ② LCD display
- ③ Hold button
- ④ Power ON/OFF button
- ⑤ MAX/MIN button
- ⑥ Fc/Lux button
- ⑥ Battery compartment
- ⑦ Battery Cover
- ⑧ Nameplate



## LCD Display Description

- ① Hold icon
- ② Auto power off Icon
- ③ Temperature readings
- ④ Light readings
- ⑤ Illuminance units Icon
- ⑥ Temperature unit Icon
- ⑦ Low battery indication
- ⑧ MAX/MIN icon







**SALES TEAM**



**WOKRSHOP**

